



Для упаковки объектов, которые нельзя  
опечатать стандартными средствами

технологии сохранности  
**СИЛТЭК®**



## СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА-ЛЕНТЫ КТЛ

### Преимущества

- Удобство опечатывания упаковок любых типов и размеров.
- При отклеивании СУ-ленты с опечатанного объекта проявляется защитная надпись «ВСКРЫТО! OPENED! СИЛтэк SILtech», не исчезающая при повторном наклеивании.
- Наличие надписей «ОПЛОМБИРОВАНО! НЕ ВСКРЫВАТЬ!» на СУ-ленте, предупреждающих о том, что объект находится под контролем.

### Модификации

**СУ-лента КТЛ** - работает на любых поверхностях.

**СУ-лента КТЛ+** - повышенные адгезионные свойства.

### Технические характеристики

Модификации	КТЛ-для любых поверхностей	
Материал	полиэстер	
Размер стандартный	50ммх66м(±1,2%)/100*мм 50ммх66м(±1,2%)/200*мм	30ммх76м(±1,2%)/76*мм
Цвет	стандартный красный	под заказ синий зеленый желтый
Наличие перфорации*	через каждые 100/200мм	через каждые 76мм
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	«OPENED! ВСКРЫТО!» и товарный знак «SILtech СИЛтэк»	
Количество номерных отрезков в рулоне, шт.	примерно 660/330	примерно 1000
Маркировка стандартная	9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись, товарный знак эл. адрес компании-поставщика	
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	минимальная партия - 200 рулонов	минимальная партия - 400 рулонов
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70	
Температура приклеивания, °C	не ниже +5	
Срок хранения	1 год	
Нанесение/снятие	вручную/вручную или с помощью юножниц	
Упаковка, рулонов	36	60
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 рулон	



Для упаковки и обработки объектов, которые нельзя опечатать стандартными средствами

технологии сохранности  
**СИЛТЭК®**

## Инструкция по применению

### Установка

Используйте СУ-ленту при температуре не ниже +5°C.

1. Очистите поверхность от возможных загрязнений.
2. Оторвите или отрежьте полосу перфорации и наклейку.
3. Наклейте ее на опечатываемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер СУ и, при необходимости, сведения о маркировке.

### Снятие

1. Сверните номер маркировку СУ с данными, занесенными в журнал регистрации.
  2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия (проявившихся контрольных надписей) или механических повреждений или химических воздействий.
- Оцените эти параметры проводите в сравнении с образцом.  
3. Оторвите СУ с объекта или бороздьте.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признакового разрушения снятие не обязательно производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Тех действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

